

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA WIFI

CS-07.NEW CS-08.NEW ST-02.WIFI ST-03.WIFI

PRZEZ APLIKACJE NA SMARTFONIE APP smart control

Zmiany na wersje **CS-07.NEW v2.4 ST-02.WIFI v2.4 CS-08.NEW v1,5
ST-03.WIFI v1.5**

- 1- Nowy system podłączenia do WIFI
- 2- Korekty wskazań czujników

Informacja o nowych funkcjach i ponownym podłączeniu do **WIFI** pojawi się na ekranie telefonu w aplikacji APP smart control po aktualizacji.

W celu aktywowania i podłączenia sterownika do WIFI należy wejść do menu Serwis.

Aby to zrobić należy podczas włączania zasilania sterownika przytrzymać przycisk **F** (środkowy kwadrat)

Pojawią się 3 funkcje serwisowe przesuwaj  lub 

1- **0** - praca bez WIFI 1- wyszukiwanie sieci **AP**
ustaw 1-1 i odczekaj aż pojawi się AP w tym momencie na telefonie musimy dokończyć konfigurację sieci WIFI

2 – korekta wskazań czujnika **1 +/-9**  

3 – korekta wskazań czujnika **2 +/-9** (jeśli występuje w danym modelu)

Po ustawieniu korekty temperatury sterownik sam wyjdzie z menu serwis po około 3 sekundach.